



Änderung an den Laufrollen einiger Spannarme für den Nebenaggregatetrieb

Hersteller: Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Artikel-Nr.: 533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30

Die umfangreichen Fahrzeugzuordnungen können Sie unseren Katalogmedien entnehmen.




Bild 1: Detailansicht der Laufrollen in der bisherigen Ausführung (links) und der neuen Ausführung (rechts)

Schaeffler Automotive Aftermarket bietet für die aufgeführten Spannarme ab sofort Versionen mit geänderter Laufrolle an.

Die Unterschiede sind, wie auch im Bild 1 dargestellt, zum einen die Beschichtung (früher schwarz, jetzt metallene) und zum anderen die Verbindung beider Laufbahnhälften (früher genietet, jetzt getoxt).

In der Umstellungsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Ausführungen kommen. Beide Versionen entsprechen den technischen Anforderungen und können uneingeschränkt für die in den Katalogmedien angegebenen Fahrzeuge verwendet werden.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 03.2010

INA 0055

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

