

Optimierte Spannrolle 531 0564 30

Fahrzeughersteller:

Seat, Volkswagen

Modell:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Motor:

1.4i 16V (AFH)

LuK-AS-Nr.:

531 0564 30

OE-Nr.:

036 109 243 J
036 109 243 G (ersetzt)
036 109 243 D (ersetzt)




Bild 1: 531 0564 30 (Vorderansicht)




Bild 2: 531 0564 30 (Seitenansicht)

Bei der Spannrolle **531 0564 30** (Sinus-Pulley) handelt es sich um eine geräuschoptimierte Spannrolle, die speziell für die oben genannten Anwendungen entwickelt wurde.

Die roten Markierungen (**Bild 1** und **Bild 2, Pfeile**) verdeutlichen die Merkmale.

Die Lauffläche der Spannrolle weist diagonal verlaufende Erhebungen auf (**Bild 2**).

Hinweis:

Die untypisch verformte Lauffläche ist **kein** Produktionsfehler!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2007 (ersetzt 08.2007)
INA 0009

Technische Änderungen vorbehalten
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

