



SERVICE INFO



Abhilfe gegen Geräusche

im Bereich des Nebenaggregatetriebs

Hersteller: Opel
 Modelle: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
 Motoren: Z18XER
 Art-Nr.: 535 0143 10

Durch starke Schwingungen des Keilrippenriemens kann es bei oben genannten Fahrzeugen mit starrer Generatorriemenscheibe zu starker Geräuschbildung kommen.




Bild 1: Wechsel von starrer Riemenscheibe auf einen Generatorfreilauf



Bild 2: Generatorfreilauf 535 0143 10

Als technische Lösung bietet Schaeffler Automotive Aftermarket für diese Fahrzeuge einen Generatorfreilauf an. Dieser mindert die dynamischen Belastungen im Nebenaggregatetrieb und verhindert so die Geräuschbildung.

Schaeffler Automotive Aftermarket empfiehlt die betroffenen Fahrzeuge mit starrer Generatorriemenscheibe auf den Generatorfreilauf 535 0143 10 umzurüsten.
Achtung: Unbedingt den beiliegenden Einbauhinweis beachten!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

LuK INA FAG Service Center: 0800 1753-333*

Tel.: +49 (0) 6103 753-333

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

Mo. - Fr. von 8.00 - 17.00 Uhr

*ausschließlich aus dem deutschen Telefonnetz erreichbar

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

