

## Verwechslungsgefahr der Spannrollen 531 0054 30 und 531 0626 30

### Fahrzeughersteller:

Opel, Vauxhall, Holden

**LuK-AS-Nr.:** 531 0054 30  
531 0626 30

**OE-Nr.:** 56 36 738  
56 36 729

**Hersteller-Nr.:** 979195  
979488



**Bild 1:** 531 0626 30 (979488)



**Bild 2:** 531 0626 30 (979488)

Bei der Montage der oben genannten Spannrollen ist auf die **richtige** Fahrzeugzuordnung zu achten. Äußerlich erscheinen beide Typen gleich.

Die Spannrolle **531 0626 30** verfügt über einen größeren Arbeits- bzw. Verstellbereich sowie über ein Hochtemperaturlager.

Unterscheiden lassen sich die Spannrollen an der auf der Rückseite eingestanzten Hersteller-Nummer (**Bild 2, Pfeil**).

Die Vorspannkraft und die Dämpfung der Spannrollen sind **nicht** identisch!

Bei falscher Zuordnung besteht die Gefahr, dass der Zahnriemen überspringt und es zum Motorschaden kommt!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 10.2007 (ersetzt 05.2007)  
**INA 0005**

Technische Änderungen vorbehalten  
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct aus dem dt Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

