



LuK SERVICE INFO



Zentralausrücker 510 0183 10

Austausch der Kunststoff-Hydraulikleitung beim Einbau von Metall Versionen

Hersteller: Chevrolet
Opel
Saab

Modelle: CRUZE
MALIBU
ORLANDO
ASTRA
CASCADA
INSIGNIA
ZAFIRA
9-5

OE-Teile:
Konnektor: 55 563 644
Leitungs-
fixierung: 55 576 804 grün mit Start Stopp
90 522 038 schwarz ohne Start Stopp
Hydraulik-
leitung: 24 428 856

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Bei den oben genannten Fahrzeugherstellern und Modellen wurden im Verlauf des Produktionszeitraums das Material der Zentralausrücker (CSC/Concentric Slave Cylinder) und die Ausführung der hydraulischen Verbindung geändert. Während einer Kupplungsreparatur können daher unterschiedliche CSC-Versionen vorgefunden werden.

Ein defekter Kunststoff-Zentralausrücker (Bild 1) kann nicht ohne eine neue hydraulische Anschlussleitung durch die aktuelle Metall-Version (510 0183 10) ersetzt werden.

In diesem Fall sind der Konnektor, die Leitungsfixierung und die Metall-Hydraulikleitung des Fahrzeugherstellers (Bild 2) zu verwenden.



Bild 1: Hydraulikleitung des Kunststoff-CSC




Bild 2: Konnektor, Leitungsfixierung und Hydraulikleitung des Fahrzeugherstellers

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPART Hotline: 069 27135-3535
Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr
www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART