



SERVICE INFO



Zahnriemen-Satz 530 0536 10

Hersteller:	Lada
Modelle:	Kalina Priora
Motoren:	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
Art-Nr.:	530 0536 10



Bild 1: 530 0536 10 – INA-Reparatur-Set für den Steuertrieb

Bei oben genannten Modellen bietet Schaeffler Automotive Aftermarket, neben der einzelnen Umlenkrolle, nur noch einen kompletten Zahnriemen-Satz an. Dieser beinhaltet die Spannrolle 531 0841 10 mit der dazugehörigen Schraube, die Umlenkrolle 532 0604 10 und den Zahnriemen.

Die speziell aufeinander abgestimmten Komponenten gewährleisten eine optimale Zahnriemen-Spannung in allen Betriebs- und Temperaturzuständen des Motors.

Die Spannrolle und der Zahnriemen müssen immer gemeinsam verbaut werden. Ein Mischverbau der beiden Komponenten ist nicht zulässig.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333*
 Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
 für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

