



SERVICE INFO



Änderung des Verpackungsinhaltes

für die Artikelnummer 532 0020 10

Hersteller: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Peugeot, Rover

Modelle:

Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat: Ulysse
Lancia: Zeta
Nissan: Micra
Peugeot: 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806
Rover: 100

Motoren:

Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V
Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD
Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD
Nissan: 1.5 D
Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16
Rover: 1.4 D, 1.5 D

Art-Nr.: 532 0020 10

OE-Nummern:

Citroën: 0830.37
Fiat: 9400830379
Lancia: 9400830379
Nissan: 13077-6F901
Peugeot: 0830.37
Rover: LHV100080



Bild 1: 532 0020 10 – INA-Umlenkrolle aus Kunststoff mit beiliegender Befestigungsschraube

Der Verpackungsinhalt für die Artikelnummer 532 0020 10 wurde optimiert. Durch die konstruktive Beschaffenheit der Umlenkrolle ist die Schraube M10 x 55 für alle aufgeführten Fahrzeuge einsetzbar. Die Schraube M10 x 50 und die Unterlegscheibe entfallen. Die Verpackung beinhaltet somit eine Umlenkrolle aus Kunststoff (Bild 1, links) und eine Schraube M10 x 55 (Bild 1, rechts).

Wie in der Service Information INA 0070 beschrieben, kann es vorkommen, dass in oben genannten Fahrzeugen noch eine Umlenkrolle aus Metall verbaut ist. Die Umlenkrolle aus Kunststoff ersetzt die Metall-Umlenkrolle.

Die Spannrolle aus Kunststoff entspricht uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheidet sich lediglich im Material der Lauffläche.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

