

# SERVICE-INFO



## Materialänderung bei der Umlenkrolle 532 0501 10

<b>Hersteller:</b>	Ford, Mazda
<b>Modelle:</b>	
<b>Ford:</b>	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
<b>Mazda:</b>	121 III
<b>Motoren:</b>	1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V
<b>OE-Nummern:</b>	
<b>Ford:</b>	95WF-19A216-AC (ersetzt) 95WF-19A216-AD (ersetzt) YS4E-19A216-AA (aktuell) 7109163 (ersetzt) 1112807 (ersetzt) 1139951 (aktuell)
<b>Mazda:</b>	1E03-15-930A
<b>Art-Nr.:</b>	532 0501 10



**Bild 1:** bisherige Ausführung aus Metall



**Bild 2:** neue Ausführung aus Kunststoff

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lauffläche der Umlenkrolle 532 0501 10 von Metall auf Kunststoff geändert.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl Umlenkrollen mit Metall-Laufrolle als auch mit Kunststoff-Laufrolle ausgeliefert werden.

### Hinweis:

Beide Umlenkrollen sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 04.2010

**INA 0059**

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

