


Modifizierte Keilrippenriemen

Problem:

Gelieferte Keilrippenriemen weisen optische und haptische Unterschiede zu den herkömmlich verwendeten Keilrippenriemen auf. Dies äußert sich durch eine abweichende Struktur der Lauffläche.



Stark vergrößerte Ansicht der unterschiedlichen Profile



Mit bloßem Auge nur schwer zu erkennen:
Die modifizierten Profilarten

Ursache:

Es handelt sich um Modifikationen, die entweder aus der Erstausrüstung übernommen wurden oder produktionsbedingt verändert worden sind. Ziel ist eine optimale Geräusentwicklung und/oder die Lebensdauer weiter zu verbessern.

Lösung:

Die modifizierten Riemen können uneingeschränkt für die im Katalog zugeordneten Fahrzeuganwendungen eingesetzt werden. Die neue Ausführung hat trotz der optischen Unterschiede keine Performance-Nachteile.



Beispiel für einen modifizierten Keilrippenriemen