



Warnhinweis zur Montage der Tassenstößel!



Die beiden Tassenstößel, die äußerlich gleich aussehen, dürfen nur in den dafür zugewiesenen Fahrzeugtypen verbaut werden! Sie sind auf keinen Fall austauschbar!

Achtung, wichtiger Hinweis!

Gleiche geometrische Abmessung aber nicht austauschbar, weil:

- unterschiedliche Absinkzeiten des hydraulischen Elements (HTE)
- Dosierung der Ölmenge
- andere Spezifikationen des Öls
- andere Oberflächenbeschaffenheit des Tassenbodens (z.B. einsatzgehärtet, nitriert, phosphatiert etc.)
- Art des Stößels (Labyrinth-, auslaufgesicherter oder Tassenstößel mit Innenumlenkung)
- unterschiedliche Federkräfte des Rückschlagventils
- verschiedene Ventilhübe des hydraulischen Elements (HTE) (Weg in mm)

Mögliche Folgen bei Nichtbeachtung:

- erhöhte Massenkräfte
- Geräusche im Ventiltrieb
- höhere Reibung und Materialabnutzung
- Materialüberlastung
- höherer Schadstoffausstoß und Kraftstoffverbrauch
- Motorschaden!



Beispiel:

Art.Nr: **420 0043 10**



„Leichter“ Tassenstößel (56 gr)

Art.Nr: **420 0022 10**



„Schwerer“ Tassenstößel (70 gr)

LuK-Aftermarket Service oHG

Paul-Ehrlich-Straße 21
D-63225 Langen
Telefon: +49 (0) 6103-753-0
Telefax: +49 (0) 6103-753-295

info@LuK-AS.de
www.LuK-AS.com

