



FAG SERVICE INFO



Montagehinweis Renault Laguna II

Richtige Montage der Hinterachslager

Hersteller: Renault

Modelle: Laguna II
Laguna II Grandtour

Art.-Nr.: 830 003 630
(829 049 310, 829 049 410)

OE-Nr.: 7701209534
(8200427868, 8200427869)

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Das Reparaturset 830 003 630 besteht aus zwei unterschiedlichen Hinterachslagern (829 049 310 sowie 829 049 410), welche zwingend nach OE-Vorgabe montiert werden müssen. Wir bitten daher um Beachtung der Abbildung 1, welche die korrekte Einbauposition sowie Orientierung der Bauteile darstellt. Für eine fachgerechte Instandsetzung sind die Lager immer paarweise zu ersetzen.




Bild 1: Richtige Orientierung der Lagerungen in der Hinterachse

Nr.	OE-Nummer	FAG-Nummer	Beschreibung
1	8200427869	829 049 410	Hinterachslager (Rundloch)
2	8200427868	829 049 310	Hinterachslager (Langloch)
1+2	7701209534	830 003 630	Hinterachslager (Paar)

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!