



**SPEZIAL
ADAPTER**

Service Station VAICO ExpertGear+

Optionale Spezialadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

95 % FAHRZEUGABDECKUNG









SPEZIAL-ADAPTER

| ABBILDUNGEN | FAHRZEUGTYP | GETRIEBEART | TEILENUMMER |
|---|---|---|-------------|
|  | BMW E- und F- Baureihe, Jaguar, Land Rover | ZF6HP u. ZF8HP | V99-1134 |
|  | Mercedes-Benz C-Klasse, E-Klasse, GLK, CLK | MB 722.9 7G-Tronic | V99-1132 |
|  | Mercedes-Benz A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA | DCT 724 Direktschaltgetriebe | V99-1133 |
|  | VAG Audi, Seat, Skoda, Volkswagen diverse Modelle | DSG DQ 250, DQ 500 Direktschaltgetriebe | V99-1071 |
|  | Audi, Porsche mit Nebenstromfilter | S-Tronic, PDK (DL501) | V99-1073 |
|  | Ford, Mazda, Mitsubishi, Renault, Volvo diverse Modelle | Power Shift Getriebe | V99-1074 |
|  | Mercedes-Benz diverse Baureihen | MB 9 G-Tronic Schraubanschluss am Getriebe | V99-1075 |
|  | Audi, Porsche, VW | VW Spezial Steckanschluss am Ölkühler | V99-1148 |
|  | Audi, BMW, GM, Renault, Seat, Skoda, Volvo, VW | AISIN TF60 6-Gang Wandler Automatik Mit rundem Wärmetauscher | V99-1147 |

SPEZIAL-ADAPTER

| ABBILDUNGEN | FAHRZEUGTYP | GETRIEBEART | TEILENUMMER |
|--|--|--|-------------|
|  | Audi A4, A5, A6, A7 | Mit Clip Anschlüssen am Ölkühler | V99-1138 |
|  | BMW, Dodge, Jaguar, Jeep, VW | ZF HP 8 Getriebe zweite Generation Anschluss am Wärmetauscher | V99-1139 |
|  | BMW, Dodge, Jaguar, Jeep, VW | ZF HP 8 Getriebe dritte Generation mit Kunststoff- leitungen | V99-1140 |
|  | Alfa, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Rover, Saab, Volvo | Aisin TF 80 alt mit trennbaren Leitungen | V99-1144 |
|  | BMW/MINI, Fiat, Ford, Lancia, Mazda, Rover, Saab, Volvo | Aisin TF 80 neu mit Steckanschluss am Kühler | V99-1146 |
|  | Renault, Subaru, Volvo | ASIN AW55-50 mit Steckanschluss am Kühler | V99-1151 |
|  | Kia/Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault Mit diversen JATCO und AISIN Getrieben | RMN JATKO/AISIN am Getriebegehäuse anstatt Ölkühler | V99-1150 |
|  | Honda, Mazda, Toyota CVT diverse Modelle inkl. Hybrid ab 2011 | CVT, Stufenloses Getriebe anstatt Ölkühler | V99-1149 |
|  | Peugeot/Citroen Renault | DPO AL4 Anstelle des runden Wärmetauschers | V99-1141 |

SPEZIAL-ADAPTER

| ABBILDUNGEN | FAHRZEUGTYP | GETRIEBEART | TEILENUMMER |
|---|-------------------------------------|--|-------------|
|  | Audi A6-A8 mit V8 Motoren | Anschluss anstelle Wärmetauscher auf Ölwanne | V99-1137 |
|  | Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz | Steck-Anschluss 12mm | V99-1135 |
|  | Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz | Steck-Anschluss 10mm | V99-1136 |
|  | Chevrolet, GM, Opel | Aisin TF80 6-Gang Spezial GM | V99-1145 |
|  | Mercedes Benz, Fiat, Jeep | 725.0 9 Gang (MB 9-G-Tronic), für neuere Getriebetypen und für AMG Motoren mit größeren Ölkühler | V99-1158 |
|  | Audi | OBK, OBW, OBL Audi A6, RS6, A7, RS7, A8, Q3, SQ5, Q7 ab 2015 | V99-1159 |
|  | BMW, Mini | Aisin 6-Gang | V99-1160 |
|  | Volvo | TG81 | V99-1161 |

HIER GEHT ES DIREKT ZU UNSEREN ADAPTERN AUF VIEROL-SHOP.DE



Unternehmenszentrale

Logistikzentrum Werk I



Logistikzentrum Werk II

VIEROL Academy

VIEROL Polska Sp. z o.o.



VIEROL Shanghai Co., Ltd.



VIEROL Asia Pte., Ltd.



VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg

E-Mail: getriebeservice@vaico.de
www.vaico-getriebeservice.de