


# SERVICE-INFO



## Auf das richtige Zusammenspiel kommt es an - Hinweise zu den Zahnriemen-KITs 530 0361 10/530 0082 10

<b>Hersteller:</b>	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
<b>Modelle:</b>	
<b>Audi:</b>	A3
<b>Seat:</b>	Cordoba, Ibiza III, Leon
<b>Skoda:</b>	Octavia
<b>VW:</b>	Bora, Golf IV, Polo
<b>Motor:</b>	1.9 SDI, 1.9 TDI
<b>Motorcodes:</b>	AGP, AGR, AHF, AQM
<b>OE-Nrn:</b>	<b>(A)</b> 038 198 119 F <b>(B)</b> 038 198 119 E
<b>Art.-Nrn:</b>	<b>(A)</b> 530 0361 10 (KIT)* 530 0060 09 (SET)* <b>(B)</b> 530 0082 10 (KIT)* 530 0082 09 (SET)*



**Bild 1:** Triebschema 1.9 TDI/SDI und Packungsinhalt KIT 530 0361 10/530 0082 10

Entgegen den Angeboten des Wettbewerbs bietet Schaeffler Automotive Aftermarket nur **einen**, anstatt zwei Zahnriemen für die oben aufgeführten Fahrzeuge und Motorcodes an.

Dieser Zahnriemen (1) kann ohne Einschränkung verwendet werden, vorausgesetzt, die Spannrolle (2) besitzt eine Lauffläche aus Metall.

Diese Bedingung erfüllt die in den genannten KITs und SETs enthaltene Rolle.

Wichtiger Unterschied zwischen den in der linken Spalte unter (A) und (B) genannten KITs/SETs ist die Beruhigungsrolle 532 0165 10 (5).

In Motoren "bis Motornummer" (diese Nummer ist je nach Hersteller unterschiedlich) wird diese Rolle nicht verbaut. Verwendet wird sie erst bei Motoren "ab Motornummer".

Eine genaue Zuordnung finden Sie in unseren Katalogmedien.

### Legende zu Bild 1:

- 1) Zahnriemen, 141 Zähne, 25 mm breit
- 2) Spannrolle 531 0440 30, mit Stehbolzen M8/M10x68, Mutter M8 und Scheibe 8,4x15,4x1,6
- 3) Umlenkrolle 532 0111 10, mit Schraube M10x55
- 4) Beruhigungsrolle 532 0161 10, mit Schraube M8x40
- 5) Beruhigungsrolle 532 0165 10, mit Stehbolzen M8x58, Mutter M8 und Scheibe 8,4x15,4x1,6 \*\*



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 03.2010

**INA 0053**

Technische Änderungen vorbehalten

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

\*) KIT = mit, SET = ohne Zahnriemen

\*\*) nur im KIT 530 0082 10 / SET 530 0082 09

### Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

